

FAGLIG ANSVARLIG OG ANSVARLIG FOR ARBEIDET I LAVSPENNINGSANLEGG (AFA)

1 Generelt

Denne instruks gjelder anlegg tilhørende Norgesnett og ved:
Spenning: opp til og med 1000VAC / 1500VDC
Alle typer lavspenningsarbeider hvor det ikke skal utpekes LFS.

2 Forutsetninger

Instruksen er rettet mot virksomheter som arbeider i Norgesnett sine definerte lavspenningsanlegg.

Norgesnett ved **driftsansvarlige** eller dennes stedfortredere, har bemyndiget skriftlig **faglig ansvarlig** i virksomheter som arbeider i selskapenes lavspenningsanlegg, myndighet til å utpeke **ansvarlig for arbeidet**.

2.1 Journalføring ved arbeider i Norgesnett sine lavspenningsanlegg

Virksomheter som arbeider i Norgesnett sine lavspenningsanlegg, og der "Ansvarlig for arbeidet" blir utpekt av disse i tråd med det som er nevnt over, plikter å føre slik journal: hvem som har utpekt, hvem som er blitt utpekt, arbeidssted.

3 Utpeking av AFA

- **Rutinemessige bestillinger til entreprenører.**
 - På dagtid er det fortrinnsvis utførende firma v/bemyndiget som utpeker AFA
- **Skriftlige bestillinger til egne montører.**
 - Den som tar ut bestillingen / arbeidsordren er automatisk AFA og noterer sitt navn i rubrikken **AFA** i bestillingen
- **Feilsituasjoner og utenom normal arbeidstid**
 - AFA utpekes av bemyndiget person på driftssentralen (DOL)
 - I feilsituasjoner hvor flere lag blir dirigert til samme sted, og det ikke er klart hvem som er AFA skal bas/ montør ringe driftssentralen som utpeker AFA.

3.1 Hvem kan utpekes til AFA ved arbeider i lavspenningsanlegg

De som har kvalifikasjoner i henhold til FKE § 13. (elektrofagarbeider) kan utpekes til AFA.

Dokumenttype: <i>Driftsleders instruks</i>	Dato: <i>19.06.18</i>	Side 2 av 2
Forfatter: <i>Lars Lied</i>	Sist lagret: <i>26.10.21</i>	Versjon: <i>02</i>

4 AFA oppgaver

4.1 Planlegging av arbeidet

Før et arbeid igangsettes skal det innhentes nødvendige opplysninger om anlegget og på bakgrunn av disse gjennomføres en risikovurdering/sikker jobbanalyse for det aktuelle arbeidet. Henviser til referansen under. Denne planleggingen er delegert til **ansvarlig for arbeidet, FSE § 10.**

*Rutine "Gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)"
Sjekkliste "Sikker jobb analyse (SJA)"*

4.2 Sikkerhet på arbeidsstedet

Ansvarlig for arbeidet har myndighet til å planlegge og har ansvar for å etablere, lede og avvikle sikkerhetstiltakene på arbeidsstedet ved arbeid på eller nær ved elektriske lavspenningsanlegg, **FSE § 12.**

5 Opplæring

Kravet til opplæring følger FSE § 7. skal dokumenteres.